

**Erledigt**

# Acer VN7-792G-59CL, benötige bitte Hilfe mit High Sierra Installation

Beitrag von „RStorm“ vom 23. März 2018, 22:29

Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem mit dem besagten Laptop.

Dieser hier ist der [Laptop](#)

und das der [Prozessor](#) Laut dieser Beschreibung ist es ein Skylake Prozessor mit dieser Grafik HD Graphics 530.

Ich bekomme es einfach nicht zum laufen. Er zeigt mir beim Start des Installers das Apple Logo und den Ladebalken an, aber das wars dann auch, selbst nach 20 min warten kommt nix.

## Mein Schritte bis jetzt

- Clover Boot EFI Bootloader (Clover\_v2.4k\_r4411.zip) --> als UEFI installiert
- Kext und config.plist kopiert
  - FakeSMC.kext
  - HackrNVMeFamily-10\_12\_1.kext
  - IntelGrphicsFixup.kext
  - Llu.kextRealtekRTL8111.kext
  - USBInjectAll.kxt
  - VoodooPS2Controller.ext
  - Verschieden start Paramete -v, -s usw.

Habe auch das [hier](#) gelesen und versucht, auch ohne Erfolg!

Habe ich was vergessen?

Meine hoffnung ist, das mir einer von euch jetzt noch weiter helfen kann.

Grüße und schon mal danke

Rudolf