

Erledigt

AppleALC + Clover in High Sierra = High Frustration

Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2018, 20:54

Der ALC3236 ist tatsächlich der ALC233.

In deiner config.plist hast du aber unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" den "FixHDA" angehakt und unter "Devices"->"Audio"->"Inject" einen Zahlenwert für die entsprechende Layout-ID eingetragen?

Folgende Varianten solltest du nacheinander testen: layout 3, 13 oder 27..