

Erledigt

## Nach Reinstall kein Boot mehr mit aktivierter SIP

Beitrag von „al6042“ vom 25. März 2018, 09:37

Moin...

das heisst, wenn der CsrActiveConfig in Clover auf 0x67 steht, dann bootet die Kiste, wenn du aber dort 0x0 einträgst, nicht mehr?

Das klingt für mich eigentlich so, als ob sich doch der ein oder andere zusätzliche Kext entweder in /Library/Extensions (/L/E) oder /System/Library/Extensions (/S/L/E) befindet und mit aktiviertem [SIP](#) (0x0) nicht geladen wird.

Funktioniert es, wenn du den CsrActiveConfig auf 0x3 änderst, so dass wenigstens fremde Kexte geladen werden?

Wenn ja, solltest du mal den Stand der Kexte unter /L/E und /S/L/E prüfen.

Das funktioniert am besten im Systembericht, im Bereich Software, indem du den Punkt "Erweiterungen" anklickst und wartest bis die Liste gefüllt wird.

Dann klickst du auf die Tabellen-Überschrift "Erhalten von" zweimal, sodass die Sortier-Reihenfolge mit "Verifizierte Entwickler" beginnt.

Zwischen "Verifizierte Entwickler" und "Apple" wird es eine Reihe von Kexten geben, die mit "Unbekannt" oder "Nicht Signiert" gekennzeichnet sind...

Bitte erstelle davon einen Screenshot und poste ihn hier.