

**Erledigt**

## **B350 Gaming Pro Carbon Ethernet Problem**

**Beitrag von „Delarok“ vom 25. März 2018, 14:41**

Hallo,

ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen.

Ich habe gestern MacOS Sierra 12.6 installiert.

Funktioniert soweit auch, allerdings wird Ethernet nicht erkannt.

Mein Mainboard ist das B350 Gaming Pro Carbon von Msi.

Da dieses einen Intel Chip hat dachte ich ich installiere mal den IntelMausiEthernet.kext.

Habe die kext datei einfach unter clover\kexts\10.12 abgelegt und neugestartet.

Hat leider das Problem nicht behoben.