

Erledigt

Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror

Beitrag von „Slowfinga“ vom 25. März 2018, 18:08


Nach Tagen der suche und keine richtigen Infos wende ich mich vertrauensvoll an euch.

Habe einen alten Power MAC G5 erworben und soweit läuft er auch ohne Probleme unter Mac OSx 10.3(war dabei)

Leider drehen die Lüfter nach ca. 3 Minuten auf gefühlte 120% und man hat das Gefühl das der Staubsauger noch an ist.

Ich habe die Wärmeleitpaste erneuert und mir Die A.S.D 2.5.8 besorgt,soweit so gut.

Alle Tests laufen ohne error durch und die Lüfter Kalibrierung zeigt folgenses an



leider tritt keine besserung auf was die Lüfterdrehzahl betrifft