

Erledigt

Kein Boot mehr nach BIOS Update

Beitrag von „Arstidir“ vom 26. März 2018, 15:43

[@Altemirabelle](#) Jetzt funktioniert es. Habe jetzt OSXAptioFixDrv, EmuvariableUefi & true bei KernelPM eingestellt. So kann ich am Stick booten und habe keine Grafikfehler. Ob die DSDT drin ist, oder nicht, macht keinen Unterschied.

Was soll ich dann machen? drinlassen, oder weg damit? wurde mir mal von einem User hier erstellt.

Sind die Einstellungen die ich gemacht habe in Ordnung, oder ist da irgendwas kritisch?

Ja, ist eine GTX 1070. mit GA ist Gigabyte gemeint 😊