

**Erledigt**

## **Optiplex 780 Core 2 Duo E5800**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 27. März 2018, 16:35**

Optiplex780 hat kein UEFI-Bios, somit ist Clover UEFI schon verkehrt.  
Hier bekommst Du alle Info's, auch DSDT's, config's etc.:

<https://www.insanelymac.com/fo...plex-780-760-755-790-990/>

oben sind die Anleitungen der anderen OSX-Versionen verlinkt. Such Dir was aus!  
Wenn dat mit der CPU ein Zahlendreher ist, dann ist alles gut für Sierra oder HS.  
Die GT710 sollte ohne Probleme und ohne Webtreiber laufen. Ansonsten geht auf der Kiste alles, auch Audio gibt's mit AppleALC+Lilu.  
Einfach mal lesen und umsetzen!