

**Erledigt**

## **Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror**

**Beitrag von „rhasqx“ vom 27. März 2018, 21:27**

kurz zur Info:

Es gibt diverse Varianten:

SP = SingleProcessor

DP = DualProcessor

DC = DualCore

und dann natürlich noch den damals teuersten QuadCore, in dem zwei Prozessoren mit je zwei Kernen verbaut sind.

Je mehr GHz, desto eher Wasserkühlung. Soweit mir bekannt sind das dann DP 2.7 GHz und eben der Quad mit 2.5 GHz. Alle anderen müssten Luftkühlung haben.

Alle Doppelkerner (Baureihe PowerMac11,2) kann man optisch leicht identifizieren: Die haben alle USB Ports ganz außen bei den Ports auf der Rückseite.

Und nun zum Staubsauger: In dem Gehäuse sind noch weitere Sensoren verbaut. Laut [Apfelwiki](#) sinds meistens 21 Stück! Da wird wohl die Ursache des Problems liegen. Wahrscheinlich funktioniert einer der Sensoren nicht richtig.