

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „crawder“ vom 28. März 2018, 00:18

Wollte jetzt das 7.00er BIOS von Intel6600 flashen. Das ließ er aus Sicherheitsgründen nicht zu.

Ich habe jetzt nochmal alles von vorn gemacht. Kompletten EFI Ordner gelöscht. Das Original BIOS von AS ROCK 7.10 aufgespielt. Und dann Schritt für Schritt, die Dateien auf EFI gespielt, das OZ + DBounce von [@Intel6600](#) geflasht, die Theme.bin und Defaults.plist entsprechend eingefügt.

Ende vom Lied -> Ich bekomme ohne -v ein Apple Logo ohne Ladebalken und mit einem BlackScreen. (Natürlich nicht zu vergessen habe ich auch NVRAM Reset durchgeführt)

Woran liegt es jetzt? Ich glaube wir sind schon nahe dran.

Nochmal vielen Dank an alle die sich hier so tatkräftig beteiligen !!!

