

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „crawder“ vom 28. März 2018, 11:32

Wie oben eingangs geschildert, bekomme ich eine Sicherheitswarnung und komme erst gar nicht zum Flashen. Ich schätze AS Rock will somit das Downgraden verhindern.

Neues Bios geflasht. Effekt ist, dass nun das Logo kommt, jedoch endet das ganze wieder beim Apple Logo. Ich schätze ihm fehlt irgendein Treiber o. ä. um den Installationsprozess zu starten. Oz mit DBounce macht alles was es soll und funktioniert problemlos.