

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „crawder“ vom 30. März 2018, 14:05

NVRAM Reset durchgeführt, Halten der Shift-Taste hatte keinen Effekt. Ich glaube ich wechsel einfach wieder auf CLOVER zurück oder hast du noch eine Idee?