

**Erledigt**

## **Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren**

**Beitrag von „witjojo“ vom 30. März 2018, 15:20**

So jetzt habe ich deine SSDT-USB nochmal getestet.

1. Da ist ein Fehler in HS10 ---> muss 0x0A sein.

2. Es werden gar keine SSPx Ports angezeigt und wenn ich einen USB 3.0 Stick reinstecke wird der unter den HSxx Ports angezeigt mit USB 2.0 Geschwindigkeit.