

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. März 2018, 15:58

Gehe in FS0:/EFI/Drivers und ersetze die Ozmosis.efi mit dieser. [Ozmosis.efi.zip](#)

Danach startest du neu und gehst ins Bios, wo du einen NVRAM reset machst.

Edit: Wenn es mit der nicht geht, versuche diese: [Ozmosis.efi_neu.zip](#)