

**SAPPHIRE PULSE Radeon RX 560 4GB BIOS FLASH *
Shaders 1024 anstatt 896 = 16 CU anstatt 14 * GPU
Clock 1300 anstatt 1226 MHz * Memory Clock 1750
anstatt 1500 MHz * This Pretty Women is faster &
stronger !!!**

Beitrag von „ductator“ vom 30. März 2018, 19:47

Hinweis:

Beim Flashen muss man darauf achten, dass das neue BIOS auch den verbauten VRAM unterstützt, sonst hat man wirklich einen Briefbeschwerer.

Dafür Original und neues BIOS vergleichen, z.B. über Hash und Techpowerup. Nur wenn der VRAM auch unterstützt ist, sollte versucht werden zu flashen.