

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. März 2018, 20:58

Ich habe dir hier ein neues Rom erstellt bzw. das alte überarbeitet. Versuche es mal. Es darf unter EFI/OZ keine Defaults.plist liegen, denn bei dem neuen ist eine im Bios. Mit den Fragen nervst du nicht. 😄

Edit: Ich habe ein ganz neues 7.10 erstellt, wo sogar das Logo drinnen ist. Die Defaults im Bios wurde durch die von Insanelymac ersetzt und die FakeSMC für den I5 ist eingebaut. Du brauchst nur das neue flashen und unter FS0:EFI/OZ die Defaults.plist entfernen. Das obere überarbeitete habe ich gelöscht.

Hier das neue Bios: [OZ-DBounce_H170M-ITX_AC-Neu.zip](#)