

Erledigt i5 3470 mit HD2500 oder GT630 auf Sierra 10.12.6 möglich?

Beitrag von „higgibaby“ vom 30. März 2018, 23:46

Hi Ihrs!

Die Kiste läuft! Heute eingerichtet. Ein paar Macken hat das Teil aber noch. Der Sound geht noch nicht! Werde alle 3 Möglichkeiten noch mal die Tage durchtesten und sehen, ob es eventuell mit einem neuen Anlauf klappt.

Weiterhin scheint es ein Problem mit der Option "Neustart" zu geben. Wähle ich Neustart aus, bleibt der Bildschirm beim Starten schwarz! Ich komme nicht mal mehr ins BIOS und F12 geht auch nicht. Wenn ich SATA ziehe und im BIOS wieder die Platte in der Bootreihenfolge erneut auswähle, dann ausschalte und das SATA wieder einstecke, bootet das gute Stück problemlos! Auch wenn ich das Geräte herunterfahre und wieder den Startknopf zum Starten nutze, fährt das OS problemlos - und ziemlich zügig - hoch (bin ganz erstaunt; habe ja keine SSD!). Ich denke da beißen sich Optionen des EFI mit dem BIOS! Aber die Frage ist bloß, was sich da ins Gehege kommt!?

Wie auch immer mit der Option "ohne Neustart" kann ich leben; selbst für Updates gibt es da keine Probleme.

Wenn jemand aber eine Idee hat; immer her damit!

Danke euch ALLEN für die Tipps und Ratschläge! Es funktioniert! Das mit dem Sound wird sicher auch bald klappen!

Gute Nacht und ich wünsche allen entspannte Ostertage!



EDIT 23:59: Ach ja! Das nächste Projekt steht auch schon an! Ein i3! Bilder im Anhang! 🤔

EDIT 00:45: Nach einer kleinen Recherche passt wohl für das [MB](#) die "Osmosis"-Variante! 👍