

Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2018, 10:30

Wenn es sich um die DW1560 handelt, ist es klar, dass sie BuiltIn ist, immerhin hängt sie am PCIe Bus... 😊

Hier kann die en1 stören, da auch hier gilt, das en0 Vorrang haben sollte.
So ist das auch bei meinem MBP, auf dem ich gerade rumhacke...

Active Services	Type	Hardware	BSD Device Name ^
Thunderbolt Bridge	Ethernet	Ethernet	bridge0
Wi-Fi	AirPort	AirPort	en0
Bluetooth PAN	Ethernet	Ethernet	en5
AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet	Ethernet	Ethernet	en7
iPhone	Ethernet	Ethernet	en8