

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „witjojo“ vom 31. März 2018, 15:00

[@kuckkuck](#) Danke Danke Danke.

Jetzt funktioniert alles wie es soll. Und auch alle USB 3.0 Ports sind vorhanden.

Ich wusste nicht das die Port-Nummerierung von SS01 bei 10 anfängt:

```
"SS01",  
Package (0x04)  
{  
"UsbConnector",  
0x03,  
"port",  
Buffer (0x04)  
{  
0x10, 0x00, 0x00, 0x00 <----- hier  
}  
},
```

Ich hätte es in der mit Clover erzeugten DSDT.aml eigentlich sehen müssen:

```
Device (SSP1)  
{  
Method (_ADR, 0, Serialized)  
{  
If (LEqual (And (CDID, 0xF000), 0x8000))  
{  
Return (0x10) <----- hier  
}  
Else  
{
```

Return (0x0A)

}

}

Ich habe es jetzt aber nachvollzogen und weiß nun wie es funktioniert. Vielleicht für das nächste Mal.

Gruß

witjojo