

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 31. März 2018, 19:16

Kein Problem 😊

Die PortNummern sind in der SSDT ein ausschlaggebender Identifikator des Ports. Die vorhandene PortNummer entnehme ich immer am liebsten dem IOReg.

[Zitat von Harper Lewis](#)

In der config.plist (Info.plist?) von USBInjectAll gibt es keinen direkten Eintrag für pci8086_8c31.

Die Regelung mit 8xxx war mir bisher nicht so bekannt, deswegen habe ich egal ob vorhanden oder nicht immer die richtige ProductID des Controllers eingetragen. Das ganze hatte sich bewährt, deswegen habe ich es genauso bei witjojo gemacht. Ob 8xxx jetzt einen Unterschied machen würde weiß ich nicht 😊