

**Erledigt**

## **Erster Hackintosh und etwas überfordert ;-)**

**Beitrag von „Stahlwolf“ vom 31. März 2018, 23:11**

Ja habe ich.

Habe den SATA Stecker abgezogen, dann ging es wieder.

Bin verwirrt. Auf dem Rechner war Windows 10 installiert.

Im fs0:EFI ordner war ein Unterordner namens Windows oder Microsoft.

Kann es etwas damit zu tun haben?

Wenn ich versuche vom OSX Stick zu booten, kommt eine Meldung:

This version of Mac OS X is not supported on this platform!

Reason: P8P67 Pro Rev 3.1

Win+ALT+P+R im Bios tut auch nichts mehr.

Nach dem [BIOS flash](#) kam, bevor das EZ BIOS Menü erschien, auch ein neues Logo. Dies erscheint nun auch nicht mehr.

Immerhin ist das Bios nicht platt. Aber was genau ich jetzt am besten mache, weiß ich nicht. Mal den Microsoft/Windows Order im EFI löschen und die Platte wieder dran hängen?

edit:

Also, fs:0 war die SSD. Andere fs\* gab es auch nicht. Nur die SSD und den Stick. Sonst nur blk\* block devices.

Der Driver Ordner ist also auf der SSD.

Deswegen verhält sich das BIOS ohne wahrscheinlich wie vor dem mod, correct?

Mit der SSD angeschlossen komm ich aber nicht ins BIOS/Boot Menü. Also kann ich wieder vom Bios-Stick booten und den Ordner wieder löschen, noch vom OSX stick booten. Ziemlicher catch-22.