

**Erledigt**

## **Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror**

**Beitrag von „Slowfinga“ vom 1. April 2018, 16:43**

Netzteil gereinigt, zusammen gebaut und kalibriert.  
ergebnis ist das er immer noch so laut ist wie vorher.

Was mich aber auch etwas stutzig macht ist das obwohl ich beide CPU's entfernt habe er mir anzeigt  
das er nicht kalibriert werden muss.

Habe ihn komplett zerlegt und nochmals ausgiebig gereinigt.  
Nun wieder zusammen gebaut und es lief die ASD CD mit allen 92 Tests durch.

Es wurden weder fehler angezeigt noch ist der Kasten leiser geworden 🙄

Falls jetzt niemand mehr einen lösungsansatz hat geht die Kiste in die ewigen Apfelgründe über und meine Reise in die Macwelt nimmt damit ein schnelles ende,  
bzw werde ich mich mit dem Thema Hackintosh befassen.  
Meiner meinung nach geht doch nichts über ein anständiges Mainboard mit einer richtigen CPU.