



**SAPPHIRE PULSE Radeon RX 560 4GB BIOS FLASH *
Shaders 1024 anstatt 896 = 16 CU anstatt 14 * GPU
Clock 1300 anstatt 1226 MHz * Memory Clock 1750
anstatt 1500 MHz * This Pretty Women is faster &
stronger !!!**

Beitrag von „Leo Duke“ vom 1. April 2018, 17:57

[Zitat von ductator](#)

Hinweis:

Beim Flashen muss man darauf achten, dass das neue BIOS auch den verbauten VRAM unterstützt, sonst hat man wirklich einen Briefbeschwerer.

Es ist tatsächlich so 👍 Somit ist es äußerst wichtig, daß man z.B Micron nicht mit Samsung Grafikspeicher verwechselt, sonst  

[Zitat von ductator](#)

Dafür Original und neues BIOS vergleichen, z.B. über Hash und Techpowerup. Nur wenn der VRAM auch unterstützt ist, sollte versucht werden zu flashen.

... genau, immer wieder sich die Mühe geben und schön gründlich die BIOS Data vergleichen, sonst 