record macOS High Sierra 10.13.4 (17E199) ist veröffentlicht

Beitrag von "great_smith" vom 2. April 2018, 10:03

Moin, habe auch gerade das Update gemacht. Eigentlich lief fast alles ohne Probleme. Habe den neusten Webdriver installiert, nur leider wird der 2. DVI Port wohl nicht mehr erkannt, an dem der 2. Monitor hängt.

By the way: Zuvor hat es ausgereicht, wenn ich im Clover Configurator unter: System Parameters NvidiaWeb aktiviert hatte. Seit macOS Update und Nvidia Update muss ich nun auch beim Reiter Graphics "Inject Nvidia" auswählen, damit der Treiber beim booten geladen wird.

Hat jemand ein Tipp?

EDIT: Inject Nvidia wieder rausgenommen, geht nun irgendwie trotzdem. Beide Monitore laufen!