

Erledigt

Fehlermeldung apfs_vfsop_sync:2928 seit Installation von Mac OS High Sierra 10.13

Beitrag von „troehl“ vom 2. April 2018, 22:02

damit mußt Du leben, oder eine andere Bootdisk benutzen.

TRIM wird immer wieder vom System eingeschaltet, nur Apple eigene NVME haben dieses Verhalten nicht.

Ich hatte die leise Hoffnung 10.13.4 nebst neuester apfs.efi würde Abhilfe schaffen, aber leider Fehlanzeige.

Also entweder eine Apple genehme (sauteure) NVMe oder eine STA SSD nehmen.