

Erledigt

## Neue ssd wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2018, 17:30

Wenn die SSD im macOS Installer nicht erkannt wird, liegt es vermutlich daran, dass der AHCI Controller des Boards nicht erkannt wird.

Handelt es sich hierbei um das GA-H81M-S2H aus deinem Profil?

Hast du schon mal versucht den folgenden Kext mit auf den Installstick, unter /EFI/CLOVER/kexts/Other auf der versteckten EFI-Partition, zu packen?

[AHCIPortInjector](#)