

Erledigt

10.13.4 - GTX980Ti Blackscreen Probleme nach Installation

Beitrag von „macmac512“ vom 5. April 2018, 20:58

Hallo,

nachdem ich meinen Skylake (System 1 der Signatur) neu installieren wollte und das GPU technisch schief ging, würde ich ihn gerne direkt auf HS bringen.

Hierzu habe ich von [@al6042](#) schon einiges an Tipps bekommen, möchte es jetzt jedoch im eigenen Thread und geordnet angehen.

Auch hier nochmal vielen Dank an [@al6042](#)!



"Systemkonfiguration"

Mein Installationsstick ist per Terminalbefehl erstellt und anschließend mit der Clover (4423), EFI, den Kexts und der Config ausgestattet worden, ".IAPhysicalMedia" wurde gelöscht. (EFI im Anhang)

Nach dem Einsetzen der EFI habe ich Clover nochmal neu installiert, damit auch wirklich mit 4423 gestartet wird.

Nach dem Boot und Auswahl in Clover bzw. WLAN PW in der Installationsphase startet die Installation auf dem Fusion Drive.

Installation ist fertig, HS ist gestartet, Nutzer eingerichtet.

Die komplette Konfiguration EFI etc. befindet sich noch auf dem USB Stick, da ich dort einfach besser dran komme, als bei den internen Platten.

Jetzt habe ich mit dem Nvidia WebDriver Updater die aktuellen Webtreiber geladen (17E199) für 10.13.4 und in der Config von nv_disable den Haken weggenommen. System ist ansonsten unangetastet. ´

Ergebnis: Ein Neustart führt zu einem Hochdrehen der GPU Lüfter und anschließendem "No Signal" des Monitors.

Einziger Weg in das OS führt über nv_disable. Dann aber ohne Beschleunigung und "NVIDIA

Chip Model 7 MB".

Wo könnte ich ansetzen, damit 10.13.4 bei mir inkl. der GTX980Ti läuft?

Viele Grüße