

Erledigt

## 10.13.4 - GTX980Ti Blackscreen Probleme nach Installation

Beitrag von „macmac512“ vom 5. April 2018, 21:44

Habe mal alle Sensorkeys entfernt, braucht man ja auch nicht unbedingt und wenn überhaupt für den HW Monitor.

Start mit dem `nvda_drv=1` und ich bekomme wieder ein "No Signal". Diesmal aber ohne Aufdrehen der Lüfter.

Ich benutze tatsächlich einen HDMI Anschluss an der 980Ti. DP habe ich nicht. Höchstens noch einen DVI Monitor.

VERDAMMTE SCH\*\*\*\* : Ich danke dir schonmal!

Ich habe den Satz mit dem DVI Monitor fertig geschrieben und dachte mir "Steck den mal dran", Ergebnis: Der Monitor funktioniert, inkl. Grafikbeschleunigung.

Super! 😁

Allerdings wäre ein funktionierendes HDMI natürlich besser, weil ich den DVI nicht dauerhaft benutzen kann.

Gibt es denn allgemein Probleme mit HDMI und HS ?

Edit: Mit den Sensorkeys startet er auch. Allerdings halt nur DVI und mit Lüftern. Letzteres ist egal, ersteres sollte idealerweise halt HDMI sein.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man HDMI an den Start bekommt. 😊