

Erledigt

T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

Beitrag von „pandel“ vom 9. April 2018, 22:42

Hey, danke für die nette Begrüßung :-)!

Leider hilft mir auch diese DSDT nicht weiter. Das Herunterfahren hat bei der ganze Testerei genau einmal geklappt, und zwar nach einem misslungenen Sleep. Da war der Sound nach dem Sleep tot und Bluetooth war weg. Scheint also irgendwie was mit aktiven Komponenten zu tun zu haben, aber schlau werde ich da nicht drauf. Na ja, wenn ich dafür keine Lösung finde, dann drücke ich halt aufs Knöpfchen, wenn er runter ist und gut ;-)...