

Erledigt

IOGEAR Bluetooth Stick unter High Sierra funktioniert nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 10. April 2018, 19:02

Das "onboard" Funkmodul ist eine M.2 Steckkarte auf der Rückseite des Mainboards. Wahrscheinlich lässt sich das ganze Modul im BIOS deaktivieren und notfalls auch einfach herausziehen.