


**Erledigt**

# T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

Beitrag von „pandel“ vom 11. April 2018, 10:43

Ja, hab ich, gem. Kext Updater die aktuellste Version. Ich häng mal ein Bild an, auf dem sämtliche Texte sind, die via Clover bereitgestellt werden.

Die einzigen Kext, die noch dazu kommen, sind für meine WLAN Karte (Edimax 7811un) und die interne Bluetooth Karte (RehabMan Brcm\*).



EDIT: Natürlich NICHT die aktuellsten Version, weil mir nach einer erneuten Prüfung jetzt gerade eben neue Kexte angezeigt werden. Die werd ich dann jetzt erstmal einbauen...

EDIT2: Das hat's natürlich auch nicht gebracht. Nu ja...

EDIT3: Heureka! darkwake=8 ist die Lösung für kein Audio nach Sleep. Jetzt müsste er sich nur noch Ausschalten, dann wär's mega...