

**Erledigt**

## **Apple BCM94360CS WLAN Probleme**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. April 2018, 07:52**

Der BT-Anteil ja, aber der WLAN-Anteil wohl nicht...  
Da müsste unter "Netzwerkadapter" ebenfalls was auftauchen.

Gegebenenfalls mal darauf achten, ob die WLAN-Karte richtig im Adapter oder der Adapter richtig im PCIe-Slot sitzt.  
Oder auch mal einen anderen PCIe-Slot ausprobieren.

Hintergrund:

Der BT-Anteil läuft über das mitgelieferte Kabel direkt an USB, während der WLAN-Anteil nur die PCIe-Schnittstelle nutzen kann.

Wenn es bei letzterem keinen "Kontakt" gibt, wird das Gerät im Rechner nicht erkannt und auch kein Treiber (Kext) zugeordnet.