

**Erledigt**

## **Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion**

**Beitrag von „frodo“ vom 4. Dezember 2012, 16:37**

Nach der Installation des Audio Treibers ACL892 Crashed bei mir das System direkt nach dem Anmelden. Mit -x -f -v kann ich mich wieder anmelden. Fehler sind aber keine zu sehen.

In den System Informationen taucht das Audio Device gar nicht mehr auf, auch auch das Lautstärke Symbol ist nun verschwunden.

Wie bekomme ich das Problem gefixed ?