

Erledigt

Hackintosh funktioniert nicht mehr seit Update auf 10.13.4

Beitrag von „ebs“ vom 13. April 2018, 22:26

Was sagt den die Geschwindigkeit während des Betriebs z.B. mit Blackmagic Diskspeed.

Wenn ich das in deinem Systembericht sehe ist die normale Festplatte mit 5400rpm dein Mac OS System, ausgehandelte Link-Geschwindigkeit: 3 Gigabit. Das ist schon um einiges langsamer als eine SSD. Wenn sie dann einmal läuft geht es so einigermaßen. Aber ich würde schon eine SSD für das System reinhängen und die Daten auf die Festplatte. Dann würde es richtig schnell laufen. Wobei mich der Generic AHCI Controller etwas irritiert. Das heißt er hat nicht den Controller erkannt und benutzt einen Generic Treiber, der bestenfalls Mittelmaß ist. Hier müssen wir noch suchen was besser sein könnte.

Beim USB wird der Treiber für Host-Controller: AppleUSBXHCISPT verwendet. Da sehe ich keine Schwierigkeiten, das steht bei mir auch so da.