

Erledigt

Acer VN7-792G-59CL, benötige bitte Hilfe mit High Sierra Installation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. April 2018, 12:09

Sieht für mich eigentlich ganz gut aus.

Eventuell geht die Frequenz noch weiter runter mit einer ssdt.aml.

<https://www.hackintosh-forum.d...p/FAQ/189-SSDT-Speedstep/>