

Erledigt

Sound Probleme VIA2021 / Oz

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. April 2018, 15:59

Wird da jetzt wieder eine defaults von einer anderen Platte eingelesen?

Wenn nein, dann ist die von dir eingefügte defaults.plist defekt und kann deswegen nicht eingelesen werden. Resultierend daraus wird dann deine defaults nicht geladen, sondern die aus dem BIOS mit anscheinend iMac 14,2 benutzt. Check die defaults nochmal ganz genau auf Fehler ab. Entspricht die von dir angehängte defaults exakt der auf der EFI?

Wenn ja, werde ich die angehängte defaults nochmal unter die Lupe nehmen.