

**Erledigt**

# Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter

**Beitrag von „Marcel999ful“ vom 16. April 2018, 09:49**

Hey Leute,

ich habe mir auf Amazon den BCM943602CS auf einem PCIE Adapter bestellt.

Link zum Produkt: <https://www.amazon.de/Bluetoot...&keywords=hackintosh+wifi>

(Im Artikel Namen steht zwar BCM94360CD, es ist aber der BCM943602CS)

Soweit so gut, bestellt und kam auch ordentlich verpackt bei mir an. Die Amazon Bewertungen waren alle relativ gut, weshalb ich guter Dinge war das der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.

Also baute ich den Adapter in meine Hacki (x1 PCIE) ein, haben Bluetooth mit einem 9-Pin USB Connector verbunden und bootete macOS High Sierra via Clover.

Bluetooth funktioniert sehr gut, aber WiFi nicht.

Also wieder ausgebaut und den kleinen WiFi Chip (BCM943602CS) aus dem Adapter entfernt. Siehe da es befand sich auf den Connectoren, welche in den Adapter hineingingen Plastik Folie wodurch der Chip zu dem Adapter keinen Kontakt hatte.

Also die Folie entfernt, wieder neu gesteckt und verschraubt.

Als ich die Karte wieder drin hatte bootete mein PC nicht mehr und gab 1x lang und 3x kurzen Piepton aus. Was lt. Gigabyte ein Graka Error ist.

Also Grafikkarte ausgebaut und [BIOS Update](#) auf F10c gemacht, daraufhin Piept er nur einmal aber erkennt meine M2 SSD welche auf einem PCIE Adapter gesteckt ist (da mein Board keinen Nativen Anschluss hat)

nicht mehr, weshalb ich macOS nicht booten kann.

Um es trotzdem zu testen installierte ich mir auf meiner zweiten "normalen" SSD schnell Sierra um zu schauen ob er OOB WiFi erkennt (Ethernet Adapter im BIOS deaktiviert). Funzt auch nicht!

Schicke die Karte heute zurück und habe die selbe nochmal bestellt in der Hoffnung das es Funktioniert, mal schauen.

Denkt ihr es liegt an meinem Board oder an dem WiFi Chip?

Specs: siehe Profil