

Erledigt

Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2018, 21:55

Hast du mal die PCIEX1-Slots getauscht?

Dein Board hat ja zwei Anschlüsse -> PCIEX1_1 oberhalb der Grafikkarte und PCIEX1_2 unterhalb der Grafikkarte...