

**Erledigt**

## **Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter**

**Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2018, 21:55**

Hast du mal die PCIEX1-Slots getauscht?

Dein Board hat ja zwei Anschlüsse -> PCIEX1\_1 oberhalb der Grafikkarte und PCIEX1\_2 unterhalb der Grafikkarte...