

Erledigt

Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt Problem

Beitrag von „apfelnico“ vom 17. April 2018, 10:10

[Zitat von griven](#)

Durchbruch beim HotSwap von Thunderbolt

Glaube ich nicht dran. Die da rumfrickeln, verwechseln gerne, dass TB3 auch USB3.1 auf dem selben Port hat. USB-HotPlug funktioniert mit angepasster DSDT/SSDT, der enthaltene XHCI wird nun korrekt beschrieben. Dabei nun von Thunderbolt HotSwap zu sprechen, ist ein wenig vermessen.