

Erledigt

## Hilfe für DSDT HP Elitebook 2170p

Beitrag von „macinsane“ vom 17. April 2018, 13:19

Ja, das wäre großartig, vorab vielen Dank!

Die Renames sind in der DSDT, ja. Werde mal den USBInject rausnehmen. Hatte nur von einem Trick gelesen, den Port, an dem die Webcam hängt, mit USBInject und zugehöriger USB-SSDT auf 0x04 zu definieren, um damit das Auswerfen zu verhindern. Aber das hat ohnehin nichts gebracht 😊

EDIT: Wenn ich USBInject entferne, wird die Webcam gar nicht mehr erkannt. Was mir aber auffällt: Die USB2-Maus wird laut ioregistryexplorer unter XHC eingehängt, während die Webcam unter EH02 auftaucht. Könnte es sein, dass die nicht über XHC geroutet wird, wie es eigentlich sein sollte?

EDIT2: Habe eine neue DSDT gebastelt, mit der man auf USBInject verzichten kann, die Kamera wird damit erkannt. Allerdings löst das nicht das Wake-Problem, macOS schmeißt sie nach dem Sleep immer noch raus... Kurios ist, dass der USB-Port HPT2 (an dem die Kamera hängt) zwei Mal im ioreg auftaucht. Auch wenn ich das CAM0 device rausnehme (welches unter HPT2 eingetragen ist) und macOS die Kamera so selbst entdecken lasse, bleiben zwei HPT2 aktiviert. Tatsächlich ein Routing-Problem?