

**Erledigt**

## **2. SATA-Festplatte wird nicht erkannt (System-HD funktioniert)**

**Beitrag von „AgentUgly“ vom 17. April 2018, 13:27**

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer zusätzlichen 3,5-Sata-HD, die ich in meinen Hackintosh eingebaut habe.

Die HD wird nicht erkannt und nicht im Bios bzw. in OSX angezeigt.

Die System-HD (2,5 SSD) hängt an dem zweiten Hot-Plug-Anschluss (SATA), und läuft ohne Probleme.

Das Gehäuse ist ein Corsair Carbide AIR540, es geht um die beiden Hot-Plug-Anschlüsse, die über die gleiche Verbindung angebunden sind (...vermute ich zumindest)

Hat jemand eine Idee??

Danke vorab und Grüße!