

Erledigt

Probleme mit OOB BCM943602CS - WiFi Bluetooth PCIE Adapter

Beitrag von „Marcel999ful“ vom 17. April 2018, 16:36

Danke für deine schnelle Antwort!

Vorerst: Fast alles funktioniert

Heute kam die zweite Karte schon per Amazon Prime an, welche ich sofort testete. Natürlich ging sie wieder einmal nicht, da noch Plastik Folie auf den Connectoren war 🤔

Ich also wieder die Karte raus und die Folie entfernt, Chip neu gesteckt. Ging wieder nicht!!

Also mal ins Hackintosh Forum geschaut und deinen Tipp ausprobiert (hatte ich bei der ersten Karte auch schon gemacht, da hat es nichts gebracht)

Zitat

Dein Board hat ja zwei Anschlüsse -> PCIEX1_1 oberhalb der Grafikkarte und PCIEX1_2 unterhalb der Grafikkarte...

Im BIOS unter den PCIE Einstellungen auf x1 gestellt und highSierra gebootet. Siehe da, ein WiFi Symbol oben rechts + AirDrop + Bluetooth

Wollte gerade noch meine Apple Watch als Gerät zum Entsperren hinzufügen, da meinte macOS allerdings das iCloud nicht eingerichtet ist, obwohl es das ist ?

Fazit

Kauft so einen Adapter lieber für ein paar Euronen mehr auf Amazon, da könnt ihr ihn wenigstens zurückschicken wenn was nicht funzt.

Und an alle bei denen es nicht funktionieren sollte, schaut nach ob im Adapter so eine dünne, Klebefolie ist.

Liebe Grüße
Marcel