

**Erledigt**

## **Fujitsu Lifebook T904 - Einen Versuch wert?**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 18. April 2018, 15:55**

Die Intel Wlan Karte muss ersetzt werden. Da ist die Frage ob das BIOS eine Whitelist hat oder ob auch andere Karten mit gleichem Steckplatz verwendet werden können.

Außerdem solltest drauf achten das wirklich nur die Intel® HD Graphics 4400 verbaut ist. Keine dezentrierte Grafikkarte.

Ansonsten habe ich hier einen real MacBook Air mit nur 2GB Arbeitsspeicher welcher trotzdem echt gut mit High Sierra läuft.