

Erledigt

GA-Z77m-D3H Rev.1.0 Konfiguration passt nicht

Beitrag von „Shado“ vom 23. April 2018, 08:41

Nun, ich habe bei allen meinen Systemen keine gepatchte DSDT im Einsatz.

Wenn du mal im -verbose Mode startest, und du siehst, dass die SNB.kexte oder/und Capri.Kexte meckern bzw. den Bootvorgang verzögern, kannst du die beiden Kexte so Patchen wie die Anleitung es beschreibt.

!!!! Vorher die beiden Original-Kexte sichern !!!

Wird im SystemProfiler unter HD4000 nur 5 oder 7 MB Speicher angezeigt, dann wurden sie nicht richtig initialisiert. Dann kann dieser beschriebene Patch helfen.