

Erledigt

AMD HD 6450 läuft nicht.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 23. April 2018, 23:17

[Zitat von Intel6600](#)

Gibt es diese Parameter bei OZ auch?

RadeonDelnit kann über einen DSDT Patch oder eine SSDT eingepflegt werden, die Hauptproblematik, die dieser Patch lösen sollte, ist jedoch mit den aktuellen High Sierra Versionen nicht mehr vorhanden.

Ein Framebuffer lässt sich auch über eine DSDT/SSDT oder über die defaults.plist setzen, dabei entweder mit `1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer=...` oder anhand der Vendor+SubsystemID zB `AtiFramebuffer1002174b=...` oder anhand der PCI Adresse, zB `AtiFramebuffer00.01.00=...`

Und auch über den PropertyInjector.kext könnte man einen Framebuffer setzen...