

Erledigt

## GA-Z87X-D3H Probleme bei der Installation

Beitrag von „IntelPlayer“ vom 25. April 2018, 20:08

Also Installation von MacOS und Windows 10 ist fertig.

Jedoch hat sich fast nichts verändert.

Windows kann aus Clover nicht booten bzw. möchte nicht booten.

Was sich jedoch verändert hat:

Anstatt des Windows Logos taucht jetzt das Gigabyte Logo auf, welches jedoch nicht in der Mitte des Bildschirm und in voller Auflösung ist,

sondern sich jetzt links befindet und deutlich kleiner ist.

Aber es bootet trotzdem nicht durch.

Eine Frage habe ich: Ist das in eurem Bios genauso oder ist das nur bei mir, dass die Festplatte wo Windows 10 Drauf ist, als "Windows Boot Manager" erkannt wird? (siehe Bild im Anhang)

Ansonsten gebe ich langsam auf, vermutlich muss ich per F12 Methode auf die Windows Festplatte zugreifen müssen.

Ist jetzt kein Problem, aber wäre halt Klasse wenn alles aus einem Bootloader laden würde.

Edit:

Ich kann einen 30% Erfolg vermelden.

Ich habe unter "BIOS Features" im BIOS folgende Sache verändert.

Und zwar habe ich unter Windows 8 Features die Einstellung "Windows 8 WHQL" eingestellt.

Damit konnte ich den CSM Support ausmachen und konnte so über Clover perfekt in Windows 10 booten.

Jetzt kommen aber die Probleme: MacOS kann ich mit dieser Einstellung nicht booten und die [Bios Einstellungen](#) und Der Bootscreen sind auf meinem Zweitmonitor.

Stelle ich alles auf Other OS um, kann ich in MacOS booten, aber dann nicht in Windows 10 😡

Könnte da jemand im BIOS schauen, wie es eingestellt ist?

Vielleicht kann es ja daran liegen.