

Erledigt

X8STi-F Netzwerk und Audio Probleme

Beitrag von „remixer“ vom 25. April 2018, 20:17

Typ: Ethernet-Controller

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x8086

Geräte-ID: 0x10d3

Subsystem-Hersteller-ID: 0x15d9

Subsystem-ID: 0x10d3

Versions-ID: 0x0000

Link-Breite: x1

BSD-Name: en0

Kext-Name: AppleIntelE1000e.kext

Ort: /System/Library/Extensions/AppleIntelE1000e.kext

Version: 3.3.6

Und

Typ: Ethernet-Controller

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x8086

Geräte-ID: 0x10d3

Subsystem-Hersteller-ID: 0x15d9

Subsystem-ID: 0x10d3

Versions-ID: 0x0000

Link-Breite: x1

BSD-Name: en1

Kext-Name: AppleIntelE1000e.kext

Ort: /System/Library/Extensions/AppleIntelE1000e.kext

Version: 3.3.6