

Erledigt

GA-Z87X-D3H Probleme bei der Installation

Beitrag von „grt“ vom 26. April 2018, 11:20

[Zitat von LuckyOldMan](#)

thehawk schrieb:

Im EFI Ordner der macOSs Festplatte muss ein Ordner sein Namens "Microsoft". ...

das glaubte ich auch bisher. aber seit einem plattentausch im X220 hat sich das relativiert: in der EFI der sata-ssd (osx-platte mit clover) ist nur der cloverordner, in der EFI der mSata-ssd nur der kali-ordner. clover sieht beide und bietet mir beide zum booten an (und funktioniert)