

Erledigt

Hilfe für DSDT HP Elitebook 2170p

Beitrag von „macinsane“ vom 26. April 2018, 21:37

Nein, dieses Mal habe ich Guides komplett ignoriert 😊 Habe schlicht bekannte DSDT Patches durchgeblättert und geschaut, was passt. Das ganze dann Schritt für Schritt getestet. Interessanterweise scheint genau das Umbenennen von EHCl in EH01 usw. dafür gesorgt zu haben, dass die Webcam ausgeworfen wurde, obwohl dies als Standardvorgehen an vielen Stellen vorgeschlagen wird.