

Erledigt

ALC888/Acer Aspire 7738G/HS

Beitrag von „SirusX“ vom 29. April 2018, 16:50

Hi,

danke für deine schnelle Antwort ich habe den Q9000 leider schon geschossen er wird aber nicht schlechter sein als der T9600 oder doch ? Gerade habe ich meine Notebook gestartet es war noch Layout 29 drinne dann liefen wieder beide Lautsprecher aber Mic ging nicht nach einem Neustart ist der Ton wieder weg.

Normal nutze ich eine DSDT aber im moment für das schnellere ändern der Layout-ID nutze ich Clover Inject mit FixHDA. Ich hoffe du kannst mit meinem Codec-Dump was anfangen muss in Clover noch unter der Layout-ID was angeharkt werden ?

[@MacPeet](#)

da ich gerade mehrmals am neustarten war habe ich gerade Sound in der DSDT ist Layout-ID 0x1D drinne was ja 29 sein sollte aber ich kann in Mac nicht sehen welche Layout-ID er nun verwendet und wieso es nur bei jedem 20ten neustart da ist !? eine Idee ? Habe eben mal ein Gerät mit mehreren Ausgängen Konfiguriert und muss sagen Hochton und Bass hören sich zusammen super an 😊

EDIT: Also es ist auf jedenfall die 1d Layout-ID 29, und mir ist aufgefallen wenn diese läuft dann läuft auch der EH02 komisches verhalten echt ... ein Neustart weiter lief beides noch jetzt ein 3. reboot und EH02 sowie Sound läuft wieder nicht das ist aber sehr komisch....

[@kuckkuck](#)

Jetzt nochmal meine DSDT angehängen habe noch 2 Patches eingefügt nun gehen alle USB und damit geht hin und wieder auch die Audio ausgabe Kopfhörer und Line Out wieso Mic habe ich noch nicht testen können das Interne Mic lief jedenfalls nicht. IRQ und Remove _DSM Sleep geht jedoch auch nicht schade aber Sleep ist eigentlich auch die letzte sache die laufen sollte.

Wenn der Ton nicht läuft steht in der IOReg unter HDEF Layout-ID 00 00 00 00 anstatt 1d 00 00 00 wollte ich noch bescheid geben habe ein Bild angehängen.